

水没したトレーラーの取り扱いについて

集中豪雨などで水没したトレーラーは、ホイールベアリングの錆び付きやブレーキの引きずり等により、脱輪や火災に至る恐れがありますので、以下の「水没トレーラー点検箇所一覧表」をご参照し、必ず点検・整備を行ってください。

■水没した部品の事例 アクスルナット



ホイールベアリング



スピンドル



ハブ内部



ブレーキチャンバ



水没イメージ写真



水没トレーラ点検箇所一覧表 (一般的な形状のトレーラ)

点検箇所			水没時の点検内容	
			車軸まで	荷台まで
制動装置	主ブレーキ	ブレーキカップリング (黄&赤)	—	分解、清掃、給油
		リレーエマージェンシーバルブ		
		エアタンク	分解、清掃	
		ブレーキチャンバ		
		配管		交換
	駐車ブレーキ	駐車ブレーキ操作バルブ	—	交換
		スプリングブレーキチャンバ	交換	
		配管		
	ABS/EBS装置	モジュレータ(コントローラ)	—	交換
		スピードセンサ		
		配線		
		配管		
	機構部分	スラックアジャスタ	分解、清掃、給油	分解、清掃、給油
		ブレーキカムシャフト		
		ブレーキシュー&ライニング		
		ブレーキドラム	分解、清掃	分解、清掃
走行装置	アクスル	スピンドル	分解、清掃、給油	分解、清掃、給油
	ハブ	ホイールベアリング	交換、給油	交換、給油
		ハブオイルシール	交換	交換
緩衝装置	リーフ・サスペンション	リーフスプリング	—	分解、清掃
		エコライザ及びピン		分解、清掃、給油
		トルクロッド	清掃	分解、清掃
	エア・サスペンション	トレーリングアーム	清掃	清掃
		エアベローズ		
		各バルブ (ハイトセンサ含む)	—	交換
		ハイトコントロールレバー		
		配管		
	ショックアブソーバ	清掃		
	リフトアクスル	リフトアーム	清掃	清掃
		エアチャンバ	分解、清掃、給油	分解、清掃、給油
		エアベローズ		
		配管	交換 (チャンバ)	交換
電気装置	灯火器	7極ソケット	—	交換
		車幅灯		
		方向指示器		
		側方灯		
		リヤコンビネーションランプ		
		後退灯		
		番号灯		
		配線		
その他	連結装置	キングピン	—	清掃、給油
	補助脚	本体	清掃	分解、清掃、給油
	車枠及び車体	フレーム	—	清掃
	架装物	架装物	仕様による	仕様による